

 I.I.S.S. Majorana-Giorgi Sede legale e operativa: MAJORANA - Via S. Allende 41 – 16034 Genova (GE) Sede staccata: GIORGI - Via Timavo 63 – 16034 Genova (GE)	MODULISTICA - ALLEGATI	Allegati DVR Revisione 07
	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE VERBALE SOPRALLUOGO	MODULISTICA Data 06/05/2023

Genova 06/05/2023

Al Dirigente scolastico

Prof. Renzo BALLANTINI

OGGETTO: ISS Majorana-Giorgi - Verbale di sopralluogo plesso di via Allende 41 – locali palestra.

In data 05/05/2023 il sottoscritto *CRIA Carmelo nella qualità di RSPP-Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione* ha effettuato, nei luoghi di lavoro dell'istituto Majorana-Giorgi plesso sito in via S. Allende 41 nel comune di Genova (GE) un sopralluogo *relativamente alla verifica dei locali adibiti a palestra siti al primo piano dell'edificio* composti da due palestre divise di cui una sul piano ammezzato, locali adibiti a deposito attrezzi e locali adibiti a spogliatoi (Maschile, Femminile, Docente), condivisi con l'istituto L. da Vinci, Marsano e con le società sportive convenzionate

In particolare, sono stati visitati i seguenti luoghi: Palestra sita al primo piano e Palestra pesi secondo piano. Dalla visita effettuata si è rilevato che gli spogliatoi ed i bagni della palestra sita al primo piano presentano parecchie criticità da richiedere con urgenza i lavori di manutenzione degli spogliatoi di utilizzo promiscuo tra gli istituti presenti e le società sportive ed in particolare:

- la sistemazione delle porte scardinate per evitarne l'accidentale caduta;
- la messa in sicurezza dell'impianto elettrico eliminando cavi e/o parti di impianto in disuso (vedi videocitofono) e sostituendo interruttori e canaline per evitare l'eventuale elettrocuzione
- la collocazione del controsoffitto e l'eliminazione di infiltrazioni e muffe;
- la sistemazione degli estintori e della cartellonistica di sicurezza;
- lo sgombrò di qualunque materiale e/o attrezzatura che ostruisca vie di fuga e/o l'accesso a sistemi antincendio;

A tal fine si evidenzia:

- la presenza di infiltrazioni d'acqua e da condensa con relativa insorgenza di muffe e piastrelle non integre in vari punti nei bagni e negli spogliatoi.




 I.I.S.S. Majorana-Giorgi Sede legale e operativa: MAJORANA - Via S. Allende 41 – 16034 Genova (GE) Sede staccata: GIORGI - Via Timavo 63 – 16034 Genova (GE)	MODULISTICA - ALLEGATI	Allegati DVR Revisione 07
	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE VERBALE SOPRALLUOGO	MODULISTICA Data 06/05/2023


- IMPIANTO ELETTRICO: Si presenta con interruttori, videocitofoni e canaline scardinate e/o mancanti mettendo a vista i cavi elettrici.



- CONTROSOFFITTI: Divelti presentano all'esterno in alcune parti pannelli in lana di roccia tranciati con conseguente dispersione di fibre nell'aria.



- PORTE: Scardinate e con fori e rattoppi nei pannelli



MG I.I.S.S. Majorana-Giorgi Sede legale e operativa: MAJORANA - Via S. Allende 41 – 16034 Genova (GE) Sede staccata: GIORGI - Via Timavo 63 – 16034 Genova (GE)	MODULISTICA - ALLEGATI		Allegati DVR Revisione 07
	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE VERBALE SOPRALLUOGO		MODULISTICA Data 06/05/2023

- **ESTINTORI E SEGNALETICA:** Si evidenzia che alcuni estintori non sono al posto indicati poiché i supporti sono staccati e/o non segnalati da idonea cartellonistica.



- **MAGAZZINO E INGOMBRI:** Vi sono ingombri diffusi non correttamente depositati nel locale magazzino e materiale da rimuovere nell'immediato, quale il tabellone in cristallo assi in legno, ecc da smaltire. Si richiede la collocazione corretta di attrezzature e ceste palloni che ostruiscono le vie di fuga e/o i sistemi antincendio (idranti, estintori), anche in considerazione della disponibilità delle società sportive del magazzino che viene impropriamente utilizzato come deposito anziché locale di appoggio per le attrezzature ed i materiali da usare nell'impianto.



 I.I.S.S. Majorana-Giorgi Sede legale e operativa: MAJORANA - Via S. Allende 41 – 16034 Genova (GE) Sede staccata: GIORGI - Via Timavo 63 – 16034 Genova (GE)	MODULISTICA - ALLEGATI	Allegati DVR Revisione 07
	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE VERBALE SOPRALLUOGO	MODULISTICA Data 06/05/2023

In considerazione di ciò, pur ritenendo che non vi siano rischi imminenti da crolli, si richiede un intervento immediato della Città Metropolitana in modo che non vi sia un aumento dei rischi dovuti alla inidoneità dei luoghi come sopra descritto per cui si prescrive quanto segue.

Alla Città Metropolitana:

- Richiede un incontro come più volte già richiesto nell'arco dell'anno scolastico anche per altri locali. Considerato comunque che alla data del sopralluogo la Città Metropolitana è già intervenuta, con la presenza di un tecnico per la manutenzione delle porte e proseguirà con il ripristino dei locali con requisiti correlati all'utilizzo degli spazi e alla compatibilità con l'accesso di diversa utenza nell'impianto sportivo, si ritiene di non sospendere l'accesso agli spogliatoi pur **richiedendo con urgenza la verifica dell'impianto elettrico e dei supporti degli estintori.**

Alle Società sportive:

- Il divieto assoluto di posizionare materiali e/o attrezzature ingombrando le vie di fuga e l'accesso ai sistemi antincendio che possono determinare infortuni dovuti a inciampi, **inoltre si segnala che le stesse dovranno sgombrare urgentemente i materiali e/o le attrezzature di loro proprietà non necessari allo svolgimento dell'attività in loco.**

A tal proposito si ritiene quanto mai **opportuno un incontro con la città metropolitana, ed un incontro congiunto fra gli Istituti in modo da definire procedure e modalità per gestione condivisa e la segnalazione delle criticità.**

IL RSPP

Carmelo CRIA

